

META 33- Actividad N°2 - Enero del 2014 al 15 de diciembre del 2015

CUADRO N°02 - FISCALIZACION ITSE - 2014

| Nº | Nº De Expediente | Giro de Negocio | Fecha de Solicitud | Fecha y Numero de la Resolucion | Nº de Certificado ITSDC/ITSE | Vigencia de Certificado | Resultado de la Fiscalizacion Conforme / Observado | Motivo de la Observacion |
|----|------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|---|
| 01 | 1564 | Farmacia | 04/02/2014 | N°010-2014-MPM-CH-DC 07/02/2014 | N°010-2014-MPM-CH-DC | 07-02-2014 07-02-2016 | OBSERVADO | Carencia de señales de seguridad. No tiene luces de emergencia |
| 02 | 1019 | Restaurant | 15/07/2014 | N°050-2014-MPM-CH-SGGRD | N°050-2014-MPM-CH-SGGRD | 25-07-2014 25-07-2016 | OBSERVADO | Falta de aforo No cuenta con señales Falta tarjeta de mantenimiento de extintores. |
| 03 | 11923 | Gimnasio | 04/08/2014 | N°061-2014-MPM-CH-SGGRD | N°061-2014-MPM-CH-SGGRD | 08-08-2014 08-08-2016 | OBSERVADO | No tiene pozo a tierra. Conductores electricos sin coneccion a pozo tierra |
| 04 | 12486 | Consultorio Medico | 12/08/2014 | N°073-2014-MPM-CH-SGGRD | N°073-2014-MPM-CH-SGGRD | 22-08-2014 22-08-2016 | OBSERVADO | No cuenta con señalizacion de seguridad Carece de tarjeta de mantenimiento de extintores No tiene pozo a tierra |

| | | | | | | | | |
|----|-------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|--|
| 05 | 16172 | Hospedaje | 14/10/2014 | N°095-2014-MPM-CH-SGGRD | N°095-2014-MPM-CH-SGGRD | 07-10-2014 07-10-2016 | OBSERVADO | El aforo no es adecuado No cuenta con interruptores diferenciales No tiene pozo tierra No tiene Luces de emergencia |
| 06 | 16371 | Restaurant | 17/10/2014 | N°078-2014-MPM-CH-SGGRD | N°078-2014-MPM-CH-SGGRD | 21-10-2014 21-10-2016 | OBSERVADO | No existe cartel de aforo Carece de protocolo de mantenimiento de pozo a tierra |
| 07 | 16449 | Hospedaje | 20/10/2014 | N°079-2014-MPM-CH-SGGRD | N°079-2014-MPM-CH-SGGRD | 21-10-2014 21-10-2016 | OBSERVADO | Señal de aforo diferente al del certificado No cuenta con señales de seguridad Carece de Pozo a tierra |
| 08 | 17600 | Farmacia | 07/11/2014 | N°098-2014-MPM-CH-SGGRD | N°098-2014-MPM-CH-SGGRD | 07-11-2014 07-11-2016 | OBSERVADO | Falta señalización de seguridad Falta tarjeta de mantenimiento de extintores |
| 09 | 18092 | Panaderia | 17/11/2014 | N°115-2014-MPM-CH-SGGRD | N°115-2014-MPM-CH-SGGRD | 21/11/2014 21/11/2016 | OBSERVADO | Los conductores electricos son inadecuados |
| 10 | 18262 | Ferreteria | 19/11/2014 | N°107-2014-MPM-CH-SGGRD | N°107-2014-MPM-CH-SGGRD | 31/10/2014 31/11/2016 | OBSERVADO | Extintor sin tarjeta de mantenimiento Falta de señalización No muestra aforo |

| | | | | | | | | |
|----|-------|------------|------------|---|---------------------------------|--------------------------|-----------|--|
| 11 | 19552 | Grifo | 10/12/2014 | N°003-2015- MPM-CH-SGGRD 09/01/2015 | N°003-2015- MPM-CH- SGGRD | 09/01/2015 09/01/2017 | OBSERVADO | Extintor sin protocolo No tiene señalizacion No muestra aforo |
| 12 | 17818 | Internet | 12/11/2014 | N°103-2014- MPM-CH-SGGRD | N°103-2014- MPM-CH- SGGRD | 14-11-2014 14-11-2016 | OBSERVADO | No cuenta con señalizacion de seguridad Falta protocolo de pozo a tierra |
| 13 | 2524 | Restaurant | 11/02/2015 | N°032-2015- MPM-CH-SGGRD 19/02/2015 | N°032-2015- MPM-CH- SGGRD | 19/02/2015 19/02/2017 | OBSERVADO | Extintor sin protocolo Los conductores electricos son inadecuados No muestra aforo |
| 14 | 8309 | Farmacia | 11/05/2015 | N°072-2015- MPM-CH-SGGRD 18/05/2015 | N°072-2015- MPM-CH- SGGRD | 18/05/2015 18/05/2017 | OBSERVADO | Falta señalizacion No existe aforo No cuenta con interructor diferencial |
| 15 | 8822 | I.E | 19/05/2015 | N°077-2015- MPM-CH-SGGRD 06/06/2015 | N°077-2015- MPM-CH- SGGRD | 06/06/2015 06/06/2017 | OBSERVADO | Falta extintor No tiene señalizacion No muestra aforo |
| 16 | 9589 | Hospedaje | 01/06/2015 | N°090-2015- MPM-CH-SGGRD 26/06/2015 | N°090-2015- MPM-CH- SGGRD | 26/06/2015 26/06/2017 | CONFORME | |
| 17 | 13308 | Clinica | 03/08/2015 | N°101-2015- MPM-CH-SGGRD 03/08/2015 | N°101-2015- MPM-CH- SGGRD | 03/08/2015 03/08/2017 | OBSERVADO | Falta aforo |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---|
| 18 | 14816 | Restaurant | 27/08/2015 | N°119-2015-MPM-CH-SGGRD 16/09/2015 | N°118-2015-MPM-CH-SGGRD | 16/09/2015 16/09/2017 | OBSERVADO | Carencia de Protocolo de Pozo a tierra No tiene luces de emergencia |
| 19 | 15082 | Laboratorio | 01/09/2015 | N°117-2015-MPM-CH-SGGRD 02/09/2015 | N°116-2015-MPM-CH-SGGRD | 02/09/2015 02/09/2017 | COFORME | |
| 20 | 16063 | Ferreteria | 18/09/2015 | N°126-2015-MPM-CH-SGGRD 29/09/2015 | N°124-2015-MPM-CH-SGGRD | 29/09/2015 29/09/2017 | OBSERVADO | Protocolo de mantenimiento de pozo a tierra No cuenta con luces de emergencia |
| 21 | 16324 | Comercio | 22/09/2015 | N°127-2015-MPM-CH-SGGRD 29/09/2015 | N°125-2015-MPM-CH-SGGRD | 29/09/2015 29/09/2017 | OBSERVADO | Carencia de aforo No tiene tarjeta de mantenimiento de extintores |
| 22 | 16326 | Comercio | 22/09/2015 | N°128-2015-MPM-CH-SGGRD 29/09/2015 | N°126-2015-MPM-CH-SGGRD | 29/09/2015 29/09/2017 | OBSERVADO | Falta señales de seguridad Extintores no cuentan con tarjeta de mantenimiento No cuenta con luces de emergencia |
| 23 | 16356 | Internet | 23/09/2015 | N°124-2015-MPM-CH-SGGRD 29/09/2015 | N°122-2015-MPM-CH-SGGRD | 29/09/2015 29/09/2017 | OBSERVADO | Protocolo de mantenimiento de pozo a tierra |
| 24 | 16808 | Hospedaje | 01/10/2015 | N°133-2015-MPM-CH-SGGRD 05/10/2015 | N°131-2015-MPM-CH-SGGRD | 05/10/2015 05/10/2017 | OBSERVADO | No cuenta con protocolo de mantenimiento de pozo a tierra |

| | | | | | | | | |
|----|-------|------------|------------|---|---------------------------------|--------------------------|-----------|---|
| 25 | 17440 | Restaurant | 14/10/2015 | N°135-2015- MPM-CH-SGGRD 15/10/2015 | N°133-2015- MPM-CH- SGGRD | 15/10/2015 15/10/2017 | OBSERVADO | Presenta un aforo mayor al del certificado Falta señalizacion No cuenta con luces de emergencia |
|----|-------|------------|------------|---|---------------------------------|--------------------------|-----------|---|